

74. Schule – Wiederinstandsetzung der neuen Außenjalousien

Einwendungstext: Die erforderlichen Mittel für die Instandsetzung der Außenjalousien an der 74. Schule werden eingestellt.

Begründung: Nach der Sanierung der Grundschule 2014/15 stellte sich heraus, dass die neu angebrachten Außenjalousien nicht fachgerecht montiert wurden. Das heißt: Die Jalousien wurden in einem viel zu großen Abstand zur Hauswand montiert, die dazugehörigen Spannseile nicht straff genug gespannt. Die eingebauten Kabel für die Elektrik sind nicht für den Außenbereich vorgesehen. Somit wurde die komplette Außenjalousieanlage stillgelegt. Alle Klassenzimmer haben Fenster zur Südseite, deshalb ist es im Sommer sehr heiß.

74. Schule – Gestaltung des Pausenhofes

Einwendungstext: Die erforderlichen Mittel zur Gestaltung des Pausenhofs der 74. Schule werden eingestellt.

Begründung: Auf dem Schulhof befinden sich drei Reckstangen, ein Basketballkorb sowie zwei Fußballtore auf einem Platz ohne Wiese. Eine Gestaltung und Nutzbarmachung ist dringend erforderlich.

74. Schule - Erneuerung der Heizungsanlage

Einwendungstext: Die erforderlichen Mittel für die Erneuerung der Heizungsanlage der 74.Schule werden eingestellt.

Begründung: Die Heizungsanlage ist alt und wurde bei der Teilsanierung nicht erneuert. Alte Heizkörper, teilweise locker in den Halterungen und teilweise undicht. Die Strangabsperrentile sind alt und müssen ständig durch den Hausmeister kontrolliert werden. Durch ständig mögliche Reparaturarbeiten müssen Klassenräume gesperrt werden. Mit einer neuen Heizungsanlage können ständig anfallende Kosten enorm reduziert werden.

74. Schule – Schulsozialarbeiter

Einwendungstext: Die erforderlichen Mittel für eine Schulsozialarbeiterstelle an der 74. Schule werden eingestellt.

Begründung: Die Schule braucht aktive Unterstützung des Schulalltags durch einen Schulsozialarbeiter. Der Elternrat schreibt dazu: „Unserer Schule befindet sich in einem sozial schwachen Viertel der Stadt Leipzig. Es ergeben sich viele Probleme, welche nur teilweise zufriedenstellend, seitens der Lehrer, gelöst werden können. Seit dem letzten Schuljahr werden zusätzlich 47 DaZ Kinder an unserer Schule unterrichtet, auch ein Teil dieser Kinder benötigt dringend eine sozialpädagogische Unterstützung!“

74. Schule – Lüftererneuerung Turnhalle

Einwendungstext: Die erforderlichen Mittel für die Erneuerung der Lüfter in der Turnhalle werden eingestellt.

Begründung: In der Turnhalle sind drei Lüfter-Konvektoren defekt. Dadurch wird nur noch eine Temperatur von 16 Grad erreicht.

74. Schule – Schließ-/ Wechselsprechanlage

Einwendungstext: Die erforderlichen Mittel für die Instandsetzung der Schließ-/ Wechselsprechanlage werden eingestellt.

Begründung: Die Türklingel-/ Schließanlage muss verändert werden. Es ist momentan nicht möglich, die drei Eingangstüren separat über die Wechselsprechanlage zu kontrollieren, sie sind zu bestimmten Zeiten immer alle offen, was in den Ferien und während des Schulbetriebes zu Diebstählen geführt hat. Für den Horteingang muss ein separater Türöffner installiert werden, damit der Hort den Zugang von Personen selbst steuern kann!

74. Schule – Turnhalle Malerarbeiten

Einwendungstext: Die erforderlichen Mittel für malermäßige Instandsetzung der Turnhalle werden eingestellt.

Begründung: Eine malermäßige Instandsetzung der Turnhalle ist dringend notwendig!

74. Schule – Erneuerung Telefonanlage

Einwendungstext: Die erforderlichen Mittel für eine Erneuerung der Telefonanlage werden eingestellt.

Begründung: Die Telefonanlage muss überprüft und erneuert werden. Um Geld zu sparen, sollten attraktivere Telefonanbieter seitens der Stadt überprüft und genutzt werden.

74. Schule – Interaktive Tafeln

Einwendungstext: Die erforderlichen Mittel für vier Interaktive Tafeln werden eingestellt.

Begründung: Durch Interaktive Tafeln kann die Qualität des Unterrichts verbessert werden.

74. Schule - Neues Mobiliar

Einwendungstext: Die erforderlichen Mittel für die Mobiliarerneuerung werden eingestellt.

Begründung: In verschiedenen Zimmern befindet sich veraltetes und defektes Mobiliar.